

通学路安全マップ  
霧島市立横川小学校  
R7.5.1現在



草が生い茂っており  
ガードレールが無く転落の危険



40km/m規制だが速度出しやすいので  
追突しやすい



草が茂ると見通しが悪い



フェンスが無く転落の危険  
また、見通しも悪い



トンネル奥が見通し悪い  
白線が見えにくいので危険



遮断機が無く、表示板が小さい  
子どもが上りやすく列車と  
接触の危険



簡易的なバリケードで近づきやすく  
転落の危険

カーブが急で危険  
道路幅が狭い

交通量が多く  
道路幅が狭い

歩道がなく危険

カーブが急で危険  
道路幅が狭い



フェンス設置済みだが  
すき間があり転落の危険



スピード超過車両多い。  
横断歩道使用時は要注意!!



横断歩道や一時停止を無視  
する車があるので注意!!



手前はフェンスがあるが  
奥はないので転落の危険



茶工場跡地 窓が割れやすく  
通学時危険



大雨時土砂崩れ注意!!



ゴミステーション跡地  
ガードレールが低く転落の危険有



長安寮横側溝 排水が悪く大雨時に道路  
と側溝の境目がわからなくなる



# 令和7年度 霧島市立安良小学校 安全マップ

**危険なところ**

**子ども110番の家**

**車に注意**

**スピードに注意**

**不審者に注意**

車や自転車，不審者  
危険なところは  
気をつけてね。



こわいと思ったら  
子ども110番の家にか  
けこもう！！



**子ども110番の家**

1 元吉 則夫さん宅	2 田中 ナチ子さん宅
3 北吉 正子さん宅	4 重村 昭成さん宅
5 早瀬 裕二さん宅	6 原口 忍さん
7 林 繁昌さん宅	8 新川 誠さん宅
9 平山 弘子さん宅	

(令和7年7月現在)



# 令和7年度 佐々木小校区安全マップ



馬渡：貯水槽  
《立入禁止区域》




馬渡～前川内（馬渡川）  
《川へ降りられる》



前川内～岩穴（久留味川）  
《ガードレールがない》



前川内～岩穴（久留味川）  
《川へ降りられる》



馬渡：馬渡橋（馬渡川）  
《ガードレールの隙間が広い》



第3山住住宅 周辺道路  
《側溝のふたがない》



小原：あげち橋（馬渡川）  
《川へ降りられる》



小原～赤水 周辺道路  
《側溝のふたがない》



赤水交差点  
《横断歩道がない》




赤水の踏切



黒葛原：下原橋（金山川）  
《欄干が低い》

通学路安全マップ 令和7年4月作成



牧園・霧島方面への交通量が多く、大型車も多い。夜は街灯がなく、自転車でも不便である。

避難所

学校の裏門だが、登下校時は通学生と送迎車両の通行・駐停車も重なる。横断歩道がない。

自転車通学生にとっては、坂が急で、H24年度には事故もあった。

高速入口で一旦停止しない車両に注意が必要。植え込みで見通しが悪い。

学校近辺だが、歩道が整備されておらず、注意が必要。台風や積雪で道路沿いの竹が倒れて道路をふさぐこともある。

街灯が少ない。

県道 55 号線で交通量が多く運動公園へ出入りする自動車の事故が多い。

丸岡公園

総合運動公園

横川インターチェンジ

天童川

おたすみよこがわ

横川小

山口

上尾田

川北

月上小脇

桜本