

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(国分南小学校区)

1 側溝に蓋があるものの、段差があり、けがをした児童がいた。側溝に蓋のない箇所もある。

<対策メニュー>
蓋をつける方向で検討する。



2 一部ガードがあるものの、用水路横の側溝に落ちてけがをした児童がいた。増水時は溺れかねない。

<対策メニュー>
ガードパイプに横棒を追加する。
(実施済み)



3 検校橋～下川内線
道路幅員が狭く歩車道が分離されておらず危険。

<対策メニュー>
歩道の設置・拡幅



4 下井19号線
道路幅員が狭く歩車道が分離されておらず危険。

<対策メニュー>
歩道の設置・拡幅

