

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(第1ドリーム保育園)



1 園児の散歩の際、柵の隙間から落下の危険性がある。



<対策メニュー>
転落防止の柵の設置について検討する。(2箇所のうち1箇所は設置済み)

1 草が生い茂って側溝が見えない 落下の危険性がある。

<対策メニュー>
実施済み。

1 高さがあるにもかかわらず、ガードレールや柵がなく危険。



<対策メニュー>
ガードレールを設置する。
(R4年度から計画的に実施予定)

1 数年前の台風で木が倒れたり遊歩道の土砂が流れて通行止めになっている。

<対策メニュー>
復旧のための工事は困難であり、今後も実施の計画は立っていない。