



大隅国分寺跡

1.横断歩道の白線が消えかかっている。

<対策メニュー>
白線の引き直し。



市民会館

国分中央(三)

3.住宅の塀により、交差点へ向かってくる
自転車や車が見えづらい。

<対策メニュー>
信号機のある場所へのカーブミラーの設置はできない。
学校で安全指導をお願いする。



国分中央(二)

2.住宅の塀により、交差点へ向かってくる
自転車や車が見えづらい。

<対策メニュー>
信号機のある場所へのカーブミラーの設置はできない。
学校で安全指導をお願いする。



国分中央(五)

国分中央(四)