


霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図
(竹子小学校区)



1.横断歩道の白線が消えており、
車中からは見えない状態である
ため危険である。

<対策メニュー>
白線の引き直しについて上申済み。

